



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REPARACION DE BOMBA  
CLOACAL SUMERGIBLE Y REEMPLAZO DE CAÑERÍA DE DOSIFICACION**

**DESTINO:** Ministerio Publico - Departamento Judicial Lomas de Zamora.

**EDIFICIO:** Avda. Larroque N° 2300 de la localidad de Banfield

**ITEM UNICO:**

- Se debe realizar el retiro de toda la cañería de dosificación y reemplazarla por una nueva, la misma debe ir dentro de otra cañería de mayor diámetro a fin de protegerla de los corte de pastos que se realizan en el sector donde se encuentra la planta de tratamientos cloacales. Desde la bomba dosificadora hasta el laberinto de cloración e incluir la reparación de bomba de cloración.
- Reparación de Electro bomba sumergible cloacal marca Pedrollo modelo VX 10/50. Incluyendo los sellados , rodamientos, y nuevo bobinado de motor
- Garantía de los trabajos: seis (6) meses, a partir de la puesta en funcionamiento de la misma.
- Todos los trabajos incluyen mano de obra y materiales a fin de restablecer el normal funcionamiento de los equipos antes descriptos.

Por consultas y/o dudas comunicarse con la Delegación de Arquitectura Región II vía email: [arquitectura.lz@mpba.gov.ar](mailto:arquitectura.lz@mpba.gov.ar) ó TE. (011) 4202 – 6979 / 15-4193-7022.

Lugar de los trabajos: Avda. Larroque N°2300 Banfield.

Antes de comenzar los trabajos se deberán comunicar con el personal de mantenimiento del lugar: Contacto en el lugar: Oficina de Personal de Mantenimiento Ministerio Publico, teléfono oficial (011) 15-3174-2172

Delegación Lomas de Zamora  
Departamento de Arquitectura e Infraestructura  
PROCURACIÓN GENERAL

